



简车宝
JIAN CHE BAO

车辆检测评估报告

检测评估



车辆信息 车型信息仅供参考，请以实车为准

**捷豹 XF(进口) 2013款 XF 3.0T V6 SC
风华版**

VIN 码：SAJA*****7415

车牌号：浙K****1



非重大事故



非水淹车



非火烧车

本报告检测结果为：非重大事故、非水淹车、非火烧车

该车未投保，筒车宝不对本车辆承担回购和赔付责任

本报告为事故检测评估（非全车检测保障，细项仅供参考），对重大事故、水淹、火烧进行检测评估。车辆信息仅供参考，实际以实车为准。未承保的报告仅供参考，无法享受回购和赔付保障。

检测机构

检测师：漆木贵

检测有效期至：2023-10-12

授权机构：福州筒车宝网络科技有限公司



检测结论

车况整体尚可，内饰外表干净整洁

检测概要

检测项	结果	检测项	结果
结构件	未见异常	加强件	! 螺丝松动1处
火烧检测	未见异常	水淹检测	未见异常
发动机 & 变速箱	未见异常	安全气囊 & 安全带	未见异常
内饰	未见异常	车轮 & 玻璃 & 灯光	未见异常
覆盖件		! 重新喷漆11处	

 检测汇总：非事故车,非火烧车,非水淹车

基本信息

上牌时间	2013-03-15	表显里程	16.0万
车牌号	浙K****1	排量	3.0T
车辆颜色	白色	排放标准	欧五

结构件检测

检测项	结果	检测项	结果
前横梁	未见异常	左前纵梁	未见异常
右前纵梁	未见异常	左前减振器座	未见异常
右前减振器座	未见异常	防火墙	未见异常
驾驶舱底板	未见异常	左A柱内侧	未见异常
左B柱内侧	未见异常	左C柱内侧	未见异常
后隔板	未见异常	后备箱底板	未见异常
左后减振器座	未见异常	右后减振器座	未见异常
后横梁	未见异常	左后纵梁	未见异常
右后纵梁	未见异常	右C柱内侧	未见异常
右B柱内侧	未见异常	右A柱内侧	未见异常



检测汇总：未见异常

加强件检测

检测项	结果	检测项	结果
左前大灯框架	未见异常	左前翼子板内骨架	未见异常
引擎盖内衬加强条	未见异常	水箱框架	! 螺丝松动
前防撞梁	未见异常	右前翼子板内骨架	未见异常
右前大灯框架	未见异常	右前门铰链	未见异常
右前车门内衬	未见异常	右后门铰链	未见异常
右后车门内衬	未见异常	右后翼子板内骨架	未见异常
右后大灯框架	未见异常	后备箱内衬加强条	未见异常
车后厢围板	未见异常	后防撞梁	未见异常
左后翼子板内骨架	未见异常	左后大灯框架	未见异常
左后门内衬	未见异常	左后门铰链	未见异常
左前车门内衬	未见异常	左前门铰链	未见异常




检测汇总：螺丝松动1处

覆盖件检测

检测项	结果	检测项	结果
右前翼子板	! 重新喷漆	右A柱外侧	! 重新喷漆
右前车门	! 重新喷漆	右B柱外侧	未见异常
右后车门	! 重新喷漆	右C柱外侧	未见异常
右后翼子板	! 重新喷漆	行李箱盖/尾门	未见异常
左后翼子板	! 重新喷漆	左C柱外侧	未见异常
左后车门	! 重新喷漆	左B柱外侧	未见异常
左前车门	! 重新喷漆	左A柱外侧	! 重新喷漆
左前翼子板	! 重新喷漆	前机舱盖	! 重新喷漆
车顶部	未见异常		

检测汇总：重新喷漆11处

漆面检测 | 漆面护理：未处理



图示说明

- 喷漆并有腻子
- 重新喷漆
- 未见修复痕迹

浸泡检测

检测项	结果	检测项	结果
继电器盒	未见异常	发动机机舱内	未见异常
点烟器底座	未见异常	安全带底座	未见异常
A柱饰板	未见异常	B柱饰板	未见异常
C柱饰板	未见异常	顶棚	未见异常
主驾座椅滑轨	未见异常	副驾座椅底部	未见异常
后排座椅底部	未见异常	音响纸盒喇叭	未见异常
OBD接口	未见异常	后备箱	未见异常
后备箱边角	未见异常	踏板支架	未见异常
转向柱	未见异常	隔音棉	未见异常

 检测汇总：未见异常

火烧检测

检测项	结果	检测项	结果
线路检查	未见异常	防火墙隔热棉	未见异常
机舱胶体	未见异常	继电器盒	未见异常
内饰	未见异常		

 检测汇总：未见异常

发动机 & 变速箱检测

检测项	结果	检测项	结果
发动机	未见异常	发动机气门室盖	未见异常
发动机油底壳	未见异常	发动机漏油部分	未见异常
发动机中缸	未见异常	发动机曲轴后油封	未见异常
发动机时规盖	未见异常	发动机涡轮增压	未见异常
变速箱	未见异常	变速箱油底壳	未见异常
备注：	气门室盖及前端盖有渗油痕迹可洁净		

 检测汇总：未见异常

安全气囊 & 安全带检测

检测项	结果	检测项	结果
主驾气囊	未见异常	左侧气帘	未见异常
副驾气囊	未见异常	右侧气帘	未见异常
安全带	未见异常		
备注:	主气囊车主讲换过爆炸粉, 安全带脏污可清洗		

 检测汇总: 未见异常

内饰检测

检测项	结果	检测项	结果
主驾驶座椅	未见异常	主驾驶座椅手柄	未见异常
副驾驶座椅	未见异常	副驾驶座椅手柄	未见异常
后排座椅	未见异常	中控台	未见异常
方向盘	未见异常	顶棚	未见异常
手刹拉杆	未见异常	后排空调操作区	未见异常
排挡杆及防护罩	未见异常	车内地板胶皮	未见异常
油门踏板	未见异常	刹车踏板	未见异常
备注:	主驾驶座椅及左前门内饰板正常的磨损, 车顶棚仪表台板清洗即可		

 检测汇总: 未见异常

车轮 & 玻璃 & 灯光检测

检测项	结果	检测项	结果
轮毂	未见异常	轮胎	未见异常
挡风玻璃	未见异常	门窗玻璃	未见异常
灯光	未见异常		
备注:	前档更换前大灯升级换了新款的灯壳轮毂轻微的磨损, 轮胎规格需大本核对		

 检测汇总: 未见异常

车辆照片



左前45度



发动机舱全图



前排内饰



仪表盘



右后45度



点烟器底座: 未见异常



安全带底部: 未见异常




音响纸盒喇叭: 未见异常



OBD接口: 未见异常




转向柱: 未见异常



主驾座椅滑轨: 未见异常



副驾座椅滑轨: 未见异常



后备箱: 未见异常

检测声明

- 1、本报告仅针对重大事故、火烧、水淹排查结论做承诺，鉴于检测项目的检测条件受限原因，本车辆检测报告结果，仅供参考。
- 2、承保有效期内的报告，判断失误即报告明确非重大事故、非水淹、非火烧，交易后客户发现与判断结果不符，经复检确认有误，筒车宝将按照合同约定的赔付标准赔偿。理赔须出示协议，单独出具此证书不具备法律效力。未承保的报告仅供参考，筒车宝不对该检测报告结果作任何承诺及承担任何责任，即如出现判断失误时，筒车宝不对此承担任何责任。
- 3、重大事故车、火烧车、水淹车定义，以及赔付标准详见合同。
- 4、表显里程仅是检测人员根据所检测车辆仪表上显示的公里数进行填写，仅供参考。
- 5、如有购车可选择“检测保障”，由专业的检测师进行检测，并请到现场进行实车核查。